

建筑施工隐患整改通知回复单

工程名称：金科集美览秀（A 地块）

编号：

汨罗市建筑工程质量安全监察站：

我单位接到贵站 2020 年 6 月 8 日下发的隐患整改通知书后，已按要求进行了整改，现上报，请予复查：

- 1、裸土已进行覆盖；
- 2、土方施工已采取湿法作业；
- 3、进出车辆轮胎已冲洗干净；

项目经理：
施工单位（章）



监理单位审查意见：

经复查以上问题已整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师



建设单位审查意见：

经复查上述问题已整改

建设单位（签章）

2020 年 6 月 18 日

建设工程施工安全隐患整改回复函

工程名称：汨罗·合一府项目

汨罗市建筑工程质量安全监察站：

我公司于2020年6月8日收到贵站的编号为202006080201的建设工程施工安全隐患整改通知书，在收到贵站整改通知后我司立即组织施工人员进行整改：

- 1、裸土已经覆盖；
- 2、已经采取了湿法作业；
- 3、已经设置了洗车系统并安排专人洗车

请贵站复查！

汨罗合一府项目项目部

2020年6月12日

施工单位(意见): _____

签字:



盖章

2020.6.12 ✓

监理单位(意见):

已完成整改

签字:

罗春林



盖章

2020/6-12

建筑工程安全隐患整改回执单

汨罗市建筑工程质量安全监督站：

接你站 2020 年 6 月 8 日《建筑工程隐患整改通知书》的要求，相关责任单位已将汨罗市金江学府建设工程存在的问题进行整改完毕，请复查。

整改情况简述如下：

- 1、裸露土方已达到 100%覆盖；
- 2、土方施工已采取湿法作业；
- 3、进出施工道路已硬化；
- 4、进出车辆轮胎进入洗车池已冲洗干净

<p>复查意见： 已整改完毕</p>  <p>项目经理：(签名) [Signature] 施工单位 (公章) [Stamp] 2020 年 6 月 23 日</p>	<p>复查意见： 基本整改到位</p>  <p>总监：(签名) [Signature] 监理单位 (公章) [Stamp] 2020 年 6 月 28 日</p>	<p>复查意见： 已整改</p>  <p>项目负责人：(签名) [Signature] 建设单位 (公章) [Stamp] 2020 年 6 月 28 日</p>
<p>监督人员复查意见及签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

附：整改后现场图片

建设工程隐患整改完成报告书

汨罗市 建筑工程质量安全监督站：

由我单位承建的罗城中央广场一期工程，贵站于2020年6月8日来现场进行监督检查发现工程存在隐患问题，并签发《建设工程隐患整改通知书》，现我单位已按要求将工程中存在的问题整改完毕，请贵站予以复查。整改情况简述：

- 1、裸露土方达到 100%覆盖；
- 2、土方施工采取了喷淋等湿法作业；
- 3、进出车辆轮胎冲洗干净。

监理单位（章）

项目负责人（签字）：


2020 年 6月12 日



施工单位（章）

项目经理（签字）：

2020 年 6月12 日



注：本报告书一式四份，建设、施工、监理、监督单位各一份。